

金属屋根工事専門

点検・見積り 無料

屋根のお悩み
お任せください

幸永板金 🔍

足場代別途

カバー工事

65万円 (税込) ~

スーパーヒランビー



65万円~

エコグラニー



85万円~

スーパーガルテクト



88万円~

kouei-bankin.net

0475-78-5918

幸永板金株式会社

東金市東岩崎 25-12
サンイースト東金 30C



ご自宅の屋根点検します

01 | 色褪せ（変色）

風雨、紫外線などにより、塗膜の表面が劣化して起こる現象。



放置厳禁




02 | カビ・コケの発生

屋根表面が劣化し、雨水が染み込むことで発生する現象。



03 | ひび割れ

水分付着と乾燥の繰り返しや、地震による揺れが原因で発生する現象。



雨浸み

雨漏り

点検を実施し、問題が見つからなければ安心感を得られます。住宅における重要な構造要素である柱や梁は、知らぬ間に雨水の影響で腐食が進行することがあり、その結果、大規模な修繕作業が必要となる場合があります。このような事態を未然に防ぐためにも、定期的な点検が重要です。

こうなる前に

点検のご依頼は
こちらから

0475-78-5918
幸永板金株式会社



kouei
kouei-bankin.net